Guida all’applicazione del trasferimento termico

1. Cosa ti serve

Prima di iniziare, raccogli questo materiale:

- ✓ I tuoi termoadesivi per tessuti.
- ✓ Il capo o il tessuto che vuoi decorare.
- ✓ Un ferro da stiro o una pressa a caldo.
- ✓ Carta da forno.
- ✓ Una superficie piana resistente al calore.

2. Metodi di applicazione

Metodo 1: con il ferro da stiro (consigliato)



1. Prepara il tessuto: Stira il capo o il tessuto per eliminare le pieghe, poi adagialo su un’asse da stiro o su una superficie resistente al calore.

2. Imposta il ferro: Scalda il ferro a temperatura media (150°C). Non usare il vapore.

3. Posiziona il termoadesivo: Ritaglia il design e posizionalo sul tessuto con l’immagine rivolta verso l’alto, assicurandoti che sia centrato.


4. Proteggi con la carta da forno: Copri interamente il termoadesivo con un foglio di carta da forno per proteggerlo dal calore diretto.

5. Applica calore e pressione: Premi con fermezza per 30-40 secondi, applicando una pressione costante e uniforme. Non spostare il ferro.

6. Lascia raffreddare: Rimuovi la carta da forno e attendi tre minuti affinché il termoadesivo si raffreddi e aderisca bene.

7. Rimuovi la pellicola protettiva: Stacca delicatamente la pellicola protettiva trasparente. Se non si stacca facilmente, ripeti i passaggi 4-6 per migliorare l’adesione.

Metodo 2: con la pressa a caldo



1. Prepara il tessuto: stira il capo o il tessuto per eliminare le pieghe, poi adagialo sulla superficie della pressa a caldo.

2. Posiziona il termoadesivo: ritaglia il design e posizionalo sul tessuto con l'immagine rivolta verso l'alto, assicurandoti che sia centrato.

3. Proteggi con la carta da forno: copri interamente il termoadesivo con un foglio di carta da forno.

4. Applica calore e pressione: imposta la pressa a 150°C con 3-4 bar di pressione. Premi per 10-15 secondi.

5. Lascia raffreddare: attendi tre minuti, poi stacca delicatamente la pellicola protettiva.

3. Compatibilità con i tessuti

I termoadesivi per tessuti funzionano su cotone, sintetici e misti cotone/sintetico.

4. Istruzioni per la cura del prodotto

Per mantenere i termoadesivi per tessuti al meglio:



Aspetta prima di lavare
Attendi almeno 24 ore dopo l'applicazione prima del primo lavaggio.



Lava delicatamente
Usa una temperatura massima di 30°C.



Rovescia il capo
Lava i capi rovesciati, oppure diritti con uno strato di tessuto protettivo sopra il termoadesivo.



Evita trattamenti aggressivi
Non usare candeggina, prodotti chimici aggressivi o la lavanderia a secco.



Asciuga all'aria quando possibile
L'asciugatrice è possibile ma non consigliata; l'asciugatura all'aria prolunga la durata dei termoadesivi.



Stira con attenzione
Se necessario, stira rovesciato o con un panno protettivo sopra il termoadesivo.

vistaprint®